

Bezeichnung	Lageplan Nr (Unterlage D 1)	Beschreibung	Bauverfahren	Stationierung	Rechtsträger / Eigentümer	Stadt / Gemeinde	Gemarkung	Flur	Flurstück
L-UEVM-00	1	Übergangsverbindungsmuffe 00	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	0+0	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Vierow G	2	118/2
L-SP-01	1	dauerhafte Muffenzugewegung unbefestigt	Neubau	0+0	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Vierow G	2	118/2
L-WP-01	1	Richtungsänderung	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	0+19	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Vierow G	2	118/2
L-WP-02	1	Richtungsänderung	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	0+436	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Vierow G	2	111/7
L-A-01	1	Anfang geschlossene Bauweise	Schutzrohr (bereits verlegt in geschlossener Bauweise)	0+586	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Vierow G	2	122/1
L-WP-03	1, 2	Richtungsänderung	Schutzrohr (bereits verlegt in geschlossener Bauweise)	0+893	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Vierow G	2	130/12
L-A-02	1, 2	Ende geschlossene Bauweise	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	1+144	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Kräpelin	1	33/8
L-WP-04	2	Richtungsänderung	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	1+280	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Kräpelin	1	33/8
L-A-03	2	Anfang geschlossene Bauweise	Schutzrohr (bereits verlegt in geschlossener Bauweise)	1+299	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Kräpelin	1	33/8
L-A-04	2	Ende geschlossene Bauweise	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	1+345	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Kräpelin	1	32/15
L-WP-05	2	Richtungsänderung	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	1+393	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Kräpelin	1	32/15
L-VM-01	2	Verbindungsmuffe 01	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	1+478	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Kräpelin	1	32/15
L-A-05	2	Anfang geschlossene Bauweise	Schutzrohr (bereits verlegt in geschlossener Bauweise)	1+734	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Kräpelin	1	24
L-A-06	2	Ende geschlossene Bauweise	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	1+812	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Kräpelin	1	165/4
L-WP-06	2	Richtungsänderung	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	1+858	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Kräpelin	1	164/8
L-A-07	3	Anfang geschlossene Bauweise	Schutzrohr (bereits verlegt in geschlossener Bauweise)	2+624	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Kräpelin	1	155/6
L-A-08	3	Ende geschlossene Bauweise	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	2+655	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Kräpelin	1	194/6
L-VM-02	3	Verbindungsmuffe 02	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	2+932	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Kräpelin	1	194/6
L-WP-07	3, 4	Richtungsänderung	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	3+674	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Klein Ernsthof	1	25
L-WP-08	4	Richtungsänderung	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	3+949	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Stilow	1	31
L-WP-09	4	Richtungsänderung	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	4+373	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Stilow	1	29
L-UEP-01	4	Übergabepunkt Konverter Stilow	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	4+392	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Stilow	1	29
L-WP-10	4	Richtungsänderung	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	4+440	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Stilow	1	29
L-UEP-02	4	Übergabepunkt Konverter Stilow	Schutzrohr (bereits verlegt in offener Bauweise)	4+461	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Stilow	1	29
L-WP-11	4	Richtungsänderung	Schutzrohr (überwiegend bereits verlegt in offener Bauweise)	4+545	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Stilow	1	28
L-UEP-03	4	Übergabepunkt Konverter Stilow	Schutzrohrverlegung offene Bauweise	4+569	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Stilow	1	28
BW-01	4	Konverteranlage Stilow	Neubau (Erweiterung UW Stilow)	4+569	50Hertz Transmission GmbH	Brünzow	Stilow	1	28, 29 und 27 (antellig)